


Piezīmes. Pilnķermenu ķieģeļu dūmeņi. Dūmeņi (Nr.13;1;2;14) un (Nr.9;10;11;12) Bojāti virsjumta daļā – neadtbilst MK 238/89.1. punkta prasībām.

Grafiskais attēlojums



Pakalpojuma veicējs:

Andris Ševirjovs

(vārds, uzvārds, paraksts)

Skursteņslaucītāja amata zellis
ANDRIS ŠEVIRJOVS
prakses sertifikāts
Nr. 16 2/7 24/53

Akta eksemplāru saņēma:

Andris Liseckis

(atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts)



Latvijas skurstenslaucītāju amata brālība
**Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu
 tehniskā stāvokļa pārbaudes akts Nr.71/2023**

Cieceres iela 11, Ciecere
 (akta sastādīšanas vieta)

07.09.2023
 (akta sastādīšanas datums)

Objekta nosaukums un adrese	Daudzdzīvokļu nams
	Cieceres iela 11, Ciecere, Skrundas pagasts, Kuldīgas nov.

Atbildīgā persona	SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" Nekustamā īpašuma pārvaldnieks Andris Liseckis
	<small>(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu)</small>

Pakalpojuma veicējs	LAK Skurstenslaucītāju amata zellis Andris Ševirjovs diploms Nr. 10423 prakses sertifikāts 15-2/7-24/53
	<small>(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un sertifikāta vai izglītības dokumenta numuru)</small>

Šis akts sastādīts par to, ka pakalpojuma veicējs veica tehniskā stāvokļa pārbaudi, kuras rezultātā konstatēts:

Nr. p. k.	Pārbaudītās apkures ierīces, iekārtas, dūmvada vai dabīgās ventilācijas kanāla nosaukums, tā atrašanās vieta un numurs saskaņā ar aktā norādīto grafisko attēlojumu	Atbilstība normatīvo aktu prasībām <i>(vajadzīgo atzīmēt ar X)</i>				Ekspluatācija <i>(vajadzīgo atzīmēt ar X)</i>			
		x	atbilst	--	neatbilst	x	atļauta	--	nav atļauta
1.	Dūmu kanāli Nr.1;2;4;5;6;7	x	atbilst	--	neatbilst	x	atļauta	--	nav atļauta
2.	Ventilācijas kanāli Nr.10-27	x	atbilst	--	neatbilst	x	atļauta	--	nav atļauta
3.	Dūmu kanāli Nr.3;8;9	--	atbilst	x	neatbilst	--	atļauta	x	nav atļauta
4.	-----	--	atbilst	--	neatbilst	--	atļauta	--	nav atļauta


Dūmvadu kanāli	Nr. 1-9	150X150	vai		-----mm
	Nr.	-----X-----	vai		-----mm
Ventilācijas kanāli	Nr.10-27	150 X 150	vai		-----mm
	Nr.	----- X -----	vai		-----mm

Piezīmes. Dūmeņi (Nr.8;9) mūrēti no pilnķermeņa māla ķieģeļiem un neatbilst LBN 231-15/52.un 62.punktu prasībām.

Pārējie dūmeņi mūrēti no balto silikātu ķieģeļiem. Dūmu kanāli (Nr.3;5) oderēti ar nerūsējošā tērauda caurulēm.

Dūmu kanālam (Nr.3) virsumta daļā neizprotama konstrukcija – neatbilst LBN 231-15/53.punkta prasībām.

Grafiskais attēlojums



Pakalpojuma veicējs:

Andris Ševirjovs

(vārds, uzvārds, paraksts)

Skursteņslaucītāja amata zellis
ANDRIS ŠEVIRJOVS
prakses sertifikāts
Nr. 15-2/7-24/53

Akta eksemplāru saņēma:

Andris Liseckis

(atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts)



Latvijas skursteņslaucītāju amata brālība
**Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu
tehniskā stāvokļa pārbaudes akts Nr.62/2023**

Torņa iela 2, Kušaiņi
(akta sastādīšanas vieta)

07.09.2023
(akta sastādīšanas datums)

Objekta nosaukums un adrese	Daudzdzīvokļu nams
	Torņa iela 2, Kušaiņi, Skrundas pagasts, Kuldīgas nov.

Atbildīgā persona	SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" Nekustamā īpašuma pārvaldnieks Andris Liseckis
	(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu)

Pakalpojuma veicējs	LAK Skursteņslaucītāju amata zellis Andris Ševirjovs diploms Nr. 10423 prakses sertifikāts 15-2/7-24/53
	(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un sertifikāta vai izglītības dokumenta numuru)

Šis akts sastādīts par to, ka pakalpojuma veicējs veica tehniskā stāvokļa pārbaudi, kuras rezultātā konstatēts:


Nr. p. k.	Pārbaudītās apkures ierīces, iekārtas, dūmvada vai dabīgās ventilācijas kanāla nosaukums, tā atrašanās vieta un numurs saskaņā ar aktā norādīto grafisko attēlojumu	Atbilstība normatīvo aktu prasībām (vajadzīgo atzīmēt ar X)				Eksploatācija (vajadzīgo atzīmēt ar X)			
		x	atbilst	--	neatbilst	x	atļauta	--	nav atļauta
1.	Dūmu kanāli Nr.1;3;4;6;7;8	x	atbilst	--	neatbilst	x	atļauta	--	nav atļauta
2.	Dūmu kanāli Nr.2;5	--	atbilst	x	neatbilst	--	atļauta	x	nav atļauta
3.	Ventilācijas kanāli Nr.10-29	--	atbilst	x	neatbilst	--	atļauta	x	nav atļauta
4.	-----	--	atbilst	--	neatbilst	--	atļauta	--	nav atļauta

Dūmvadu kanāli Nr. 1;4;8 250X150 vai  -----mm
 Nr. 2;3;5;6;7 200X200 vai  -----mm
 Nr. 9 -----X----- vai  -----mm

Ventilācijas kanāli Nr.10-29 250 X 150 vai  -----mm

Piezīmes. Dūmeņi (Nr.3;4;6;7;8) mūrēti no pilnķermeņa dūmvadu ķieģeļiem. Dūmeņi (Nr.1;2;5) mūrēti no balto silikātu ķieģeļiem. Dūmu kanāliem, (Nr.2;3;4;5;6;7;8) katram no tiem, vēsturiski pievienotas 2 vai vairāk apkures ierīces. Oderētam, ar nerūsējošā tērauda cauruli, dūmu kanālam (Nr.1) pievienots tikai granulu kamīns, izvietots dzīvoklī Nr.3. Ventilācijas kanāli (Nr.10-29) bojāti virsjumta daļā - jāatjauno. Visos dzīvokļos apskates laikā nav bijusi piekļuve – akts nav pilnīgs un var tikt papildināts.

Grafiskais attēlojums



Pakalpojuma veicējs: Andris Ševirjovs

(vārds, uzvārds, paraksts)

Akta eksemplāru saņēma: Andris Liseckis

(atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts)



Latvijas skursteņslaucītāju amata brālība
**Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu
 tehniskā stāvokļa pārbaudes akts Nr.64/2023**

Rieksti, Rudbārži
 (akta sastādīšanas vieta)

24.08.2023
 (akta sastādīšanas datums)

Objekta nosaukums un adrese	Daudzdzīvokļu nams
	Rieksti, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas nov.

Atbildīgā persona	SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” Nekustamā īpašuma pārvaldnieks Andris Liseckis
	(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu)

Pakalpojuma veicējs	LAK Skursteņslaucītāju amata zellis Andris Ševirjovs diploms Nr. 10423 prakses sertifikāts 15-2/7-24/53
	(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un sertifikāta vai izglītības dokumenta numuru)

Šis akts sastādīts par to, ka pakalpojuma veicējs veica tehniskā stāvokļa pārbaudi, kuras rezultātā konstatēts:


Nr. p. k.	Pārbaudītās apkures ierīces, iekārtas, dūmvada vai dabīgās ventilācijas kanāla nosaukums, tā atrašanās vieta un numurs saskaņā ar aktā norādīto grafisko attēlojumu	Atbilstība normatīvo aktu prasībām (vajadzīgo atzīmēt ar X)			Eksploatācija (vajadzīgo atzīmēt ar X)				
		--	atbilst	x	neatbilst	--	atļauta	x	nav atļauta
1.	Ventilācijas kanāli (13;14)	--	atbilst	x	neatbilst	--	atļauta	x	nav atļauta
2.	Dūmu kanāli (Nr.3;4)	--	atbilst	x	neatbilst	--	atļauta	x	nav atļauta
3.	Ventilācijas kanāli (Nr.15-20)	x	atbilst	--	neatbilst	x	atļauta	--	nav atļauta
4.	Dūmu kanāli (Nr.1;2;5-12)	x	atbilst	--	neatbilst	x	atļauta	--	nav atļauta

Dūmvadu kanāli Nr.1-12 250X150 vai \varnothing -----mm
 Nr. -----X----- vai \varnothing -----mm

Ventilācijas kanāli Nr.13-20 150 X 150 vai \varnothing -----mm

Piezīmes. Balto silikātu ķieģeļu dūmeņi. Dūmeņis ar diviem dūmu kanāliem (Nr.1;2).
 Dūmeņis ar diviem dūmu kanāliem (Nr.7;8).
 Dūmeņis ar diviem dūmu kanāliem (Nr.3;4) un diviem ventilācijas kanāliem (Nr.13;14)
 – Bojāts virsumta daļā neatbilst Mk 238/89.1 punkta prasībām.
 Dūmeņis ar diviem dūmu kanāliem (Nr.5;6) un diviem ventilācijas kanāliem (Nr.15;16).
 Dūmeņis ar diviem dūmu kanāliem (Nr.11;12) un diviem ventilācijas kanāliem
 (Nr.19;20).
 Dūmeņis ar diviem dūmu kanāliem (Nr.9;10) un diviem ventilācijas kanāliem
 (Nr.17;18).

Grafiskais attēlojums



Pakalpojuma veicējs:

Andris Ševirjovs

(vārds, uzvārds, paraksts)

Skursteņslaucītāja amata zellis
ANDRIS ŠEVIRJOVS
 prakses sertifikāts
 Nr. 15-2/7-24/53

Akta eksemplāru saņēma:

Andris Liseckis

(atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts)



Latvijas skursteņslaucītāju amata brālība
**Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu
 tehniskā stāvokļa pārbaudes akts Nr. 07/2020**

Liepājas iela 45
 (akta sastādīšanas vieta)

06.07.2020
 (akta sastādīšanas datums)

Objekta nosaukums un adrese	Daudzdzīvokļu nams
	Liepājas iela 45, Skruna

Atbildīgā persona	Aivis Vītols
	(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu)

Pakalpojuma veicējs	LAK Skursteņslaucītāju amata zellis Andris Ševirjovs diploms Nr. 10423 prakses sertifikāts 15-2/7-24/53
	(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un sertifikāta vai izglītības dokumenta numuru)


Šis akts sastādīts par to, ka pakalpojuma veicējs veica tehniskā stāvokļa pārbaudi, kuras rezultātā konstatēts:

Nr. p. k.	Pārbaudītās apkures ierīces, iekārtas, dūmvada vai dabīgās ventilācijas kanāla nosaukums, tā atrašanās vieta un numurs saskaņā ar aktā norādīto grafisko attēlojumu	Atbilstība normatīvo aktu prasībām <i>(vajadzīgo atzīmēt ar X)</i>			Ekspluatācija <i>(vajadzīgo atzīmēt ar X)</i>				
1.	Ventilācijas kanāli Nr.1-72	x	atbilst	--	neatbilst	x	atļauta	--	nav atļauta
2.	Ventilācijas dūmeņi Nr. 2;3;5;6;8;9	--	atbilst	x	neatbilst	--	atļauta	x	nav atļauta
3.	Dūmeņi Nr. 1;4;7;10	--	atbilst	x	neatbilst	--	atļauta	x	nav atļauta
4.	-----	--	atbilst	--	neatbilst	--	atļauta	--	nav atļauta

Dūmvadu kanāli	Nr.-----	----- X -----	vai	<input type="radio"/>	-----mm
	Nr.-----	----- X -----	vai	<input type="radio"/>	-----mm
Ventilācijas kanāli	Nr. 1-72	-----X -----	vai	<input type="radio"/>	150 mm
	Nr.-----	----- X -----	vai	<input type="radio"/>	-----mm

Piezīmes. Dūmeni Nr.1;4;7;10 Bojāti virsjumta daļā MK Nr.238 punkts 89.1
Dūmeni Nr. 2;3;5;6;8;9 Bojāti virsjumta daļā MK Nr.238 punkts 89.1.virzienā uz leju
kanāli veidoti no blokveida konstrukcijas un ir izmantojami ventilācijas nodrošināšanai.

Grafiskais attēlojums



Pakalpojuma veicējs:

Andris Ševirjovs
 (vārds, uzvārds, paraksts)

Skurstepslaucītāja amata zellis
ANDRIS ŠEVIRJOVS
 prakse sertifikāts
 Nr. 15-2/7-24/53

Akta eksemplāru saņēma:

Aivis Vītols

(atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts)